感謝狀

影響 貴社は令和元年十月 株式会社 深松組 た大谷第二 で被害拡大防止に尽力され早期運転 た り厳 により甚大 発電所の 作業環 な設備被害が 上越営業所 境 災害復旧工事 の台風 0 な か最 + 九号の 発生 優 殿

令和 二年 一月 十日

冉開に大きく貢献されました

に深甚なる感謝の意を表

します

東北電力株式会 越発電技術七 所長 田名 社 ン

令和元年 台風19号による災害に関して、緊急着工指示書による請負工事

工事件名	概 要
関川発電所導水路他土砂排除工事	取水口下流の開口導水路に流入した土砂排除
大谷第二発電所桶海沈砂池応急対策工事	コンクリート擁壁が吸出しにより傾斜したため大型土嚢 197袋で根固め
大谷第二発電所土路川堰堤仮復旧工事	取水口土砂排除と水路橋の基礎洗堀による仮受け 基礎設置
大谷第二発電所土路川取水口見張所除却工事	河川氾濫による土砂・流木に埋れ損壊した建屋 撤去
杉野沢発電所他堰堤他河床整理工事	各取水堰堤付近の河床(河道)整形
田口発電所飲江川取水口周辺工事	取水口周辺土地の土砂流失跡埋戻し整形
富士	

※ 杉野沢発電所他堰堤河床整理整理のみ施工中。他は、完了



■大谷第二桶海沈砂池

・擁壁転倒防止土のう設置 1



・擁壁転倒防止土のう設置状況2



・擁壁転倒防止土のう設置完了



■大谷第二土路川堰堤仮復旧

· 土路川堰堤土砂排除 1



· 土路川堰堤土砂排除 2



・土路川完了(上流より)

